



INFO VÉHICULE

Opel Mokka 4x4 Année modèle : 2013

Avertissement : transmission intégrale à l'arrêt

Sur le véhicule mentionné ci-dessus, le message d'avertissement "transmission intégrale à l'arrêt" peut apparaître rapidement dans le DIC (Driver Information Center).

Le code d'erreur n'est pas enregistré



Dans le cas présent, plusieurs causes peuvent être prises en considération.

1. Un arrêt temporaire du système peut être déclenché par la fonction de protection suite à un patinage important des roues dans la transmission intégrale. Un logiciel trop sensible peut provoquer l'arrêt de la transmission intégrale.

Ce problème a déjà été pris en compte par le constructeur automobile.

Fin 2013, le logiciel peut être mis à jour dans un garage spécialisé.

2. Si après une crevaison, une roue de secours est montée, le système le détecte et arrête la transmission intégrale.