



# INFO VÉHICULE

---

**Opel**

**Astra H / Signum / Vectra C**

**Années de fabrication : 2004 à 2006**

**Moteurs : Z19DT / Z19DTH / Z19DTL / Z19DTJ**

**Le moteur ne tourne pas rond. En outre, la  
lampe témoin moteur peut s'allumer.**

**Codes d'erreur : P0201 - P0204**

Qui signifient :

Injecteurs 1 à 4, dysfonctionnement au circuit électrique.

Lorsque le problème ci-dessus se produit en rapport avec les codes d'erreur prédéterminés, nous recommandons d'effectuer tout d'abord une mise à jour du logiciel du boîtier de servitude moteur.

Si cela ne produit aucune amélioration, veuillez contrôler les connecteurs des injecteurs et, le cas échéant, remplacer ceux-ci par un connecteur faisceau de câbles amélioré avec une section des câbles de 2.5 mm<sup>2</sup>.

Ce problème a déjà été pris en compte par le constructeur automobile. A partir du numéro moteur Z19DTH17000444 un faisceau de câbles modifié sera monté en usine.