



## **OPEL Vectra B à partir de 1996**

### **Le voyant ABS s'allume, code défaut 37 dans le calculateur.**

#### **Problème :**

Le voyant ABS s'allume et le code défaut 37 est enregistré dans le calculateur ABS.

#### **Cause :**

Mise à la masse défectueuse.

Le code défaut 37 signifie "Coupure – câble d'alimentation contacteur de feux stop". La mise à la masse au point 6 dans le coffre du véhicule (voir figure) peut être mise en cause.

#### **Résolution du problème :**

Nettoyer la mise à la masse.

Effacer ensuite la mémoire des défauts et vérifier le bon fonctionnement du système.

Fond du coffre - vue de l'intérieur

