



OPEL Vectra-B avec moteur 1,8 l et 2,0 l (X18XE, X20XEV)

Le moteur démarre mal, le moteur ne tourne pas rond, codes défaut dans le calculateur

Problème :

Le moteur démarre mal, le moteur ne tourne pas rond, des codes défaut sont mis en mémoire dans le calculateur.

Cause :

Un retour de flamme (mauvaise distribution, retour à l'allumage) pendant le processus de mise en route du moteur peut être en cause. Ceci provoque l'enregistrement des codes défaut P0345 et P0340.

Résolution du problème :

Contrôler les points suivants, éventuellement corriger ou remplacer les pièces :

1. Contrôler la distribution du moteur et la tension de la courroie de distribution.
2. Contrôler l'écart entre le capteur de vilebrequin et la roue du capteur – écart maxi : 1,5 mm.
3. Contrôler le câble et le connecteur entre le capteur de vilebrequin et le calculateur.
4. Effacer la mémoire des codes défaut dans le calculateur.