



OPEL

Vectra B

Avec moteur X18XE, X20XEV

Le voyant moteur s'allume, le moteur cale au ralenti et démarre difficilement

Problème :

Le voyant moteur s'allume, le moteur cale au ralenti et démarre difficilement

Cause :

La connexion enfichable du débitmètre massique d'air peut être en cause. Les vibrations provoquent ce qu'il est convenu d'appeler une "corrosion par frottement" au niveau des contacts enfichables du débitmètre massique d'air, ce qui conduit à des problèmes de contact.

Résolution du problème :

Remplacer les contacts enfichables du connecteur du débitmètre et monter un nouveau débitmètre massique d'air. Pour éviter la réapparition du défaut, bloquer le connecteur du débitmètre avec deux attaches posées en croix. Veiller également à ce que l'isolation du capot moteur ne comprime pas la connexion enfichable.