




OPEL

Zafira A

Année modèle : 2002 à 2005

Instabilité lumineuse de la planche de bord.


Allumage aléatoire des voyants témoins et des voyants d'avertissement dans la planche de bord.



Si ces véhicules font l'objet de réclamations concernant les défauts mentionnés précédemment, il est possible que cela soit imputable au problème de la pénétration d'eau au point de nœud du connecteur du faisceau de câbles, près du tablier d'auvent (cf. illustration).

Dans ce cas, débrancher la batterie avant de procéder aux travaux de réparation sur le faisceau de câbles puis :

- Procéder à un contrôle visuel des broches du connecteur multiple du faisceau de câbles.
- Nettoyer les broches du connecteur avec un spray de



contact approprié, si nécessaire les remplacer.

- Contrôler les moitiés de connecteur et s'assurer que la connexion est correcte.
- Rebrancher le connecteur multiple du faisceau de câbles.