



## **Peugeot** **206 1,6 HDI** **Année modèle de 2005 à 2007** **Code moteur DV6TED4 (9HZ)**

### **Allumage du voyant moteur**

Si un client signale le problème mentionné ci-dessus, un défaut des contacts de connecteur sur le débitmètre de masse d'air peut être en cause. On signale également le passage du moteur en mode d'urgence et une perte de puissance. Différents codes de défaut, en rapport avec le débitmètre de masse d'air, peuvent aussi être affichés. Dans ce cas, le faisceau de câbles avec connecteurs doit être installé à l'aide d'un kit de réparation avec code article OE 6569Q9. **Attention !** Le faisceau de câbles du kit de réparation possède d'autres couleurs de câble que le kit fournit au départ usine. Au montage, veiller à ce que le raccordement soit fait correctement.

