



PEUGEOT 206

Tous modèles de septembre 2001 à juillet 2002

Dysfonctionnement de la jauge à carburant.

Problème :

La jauge à carburant indique que le réservoir est encore rempli à $\frac{1}{4}$ alors qu'il est vide.

Cause :

Un mauvais échange de données entre l'instrument d'affichage et le calculateur moteur peut être en cause. Dans ce cas, le témoin de niveau de carburant ne s'allume pas non plus. Le défaut apparaît généralement sur les véhicules effectuant des trajets courts, avec beaucoup d'arrêts.

Résolution du problème :

Installer un logiciel actualisé sur le calculateur moteur. La version logicielle doit être 27 ou supérieure. La version logicielle en cours peut être lue à partir du calculateur à l'aide d'un appareil de diagnostic adapté.