



PEUGEOT 307 **modèles 04/2002 avec** **moteur 1,4 l | 55 KW**

Le moteur ne démarre pas, le voyant moteur est allumé.

Problème :

Le moteur ne démarre plus et le voyant moteur est allumé.

Cause :

Le capteur de vilebrequin peut être en cause.

En lisant la mémoire des défauts avec un appareil de diagnostic, on trouve le code défaut "P 1335 = capteur d'arbre à cames". En contrôlant le capteur d'arbre à cames, on constate que celui-ci est conforme. Cela signifie que le capteur de vilebrequin n'est pas correctement positionné dans l'alésage et que le calculateur confond les deux capteurs.

Résolution du problème :

Déposer, nettoyer et remettre en place correctement le capteur de vilebrequin dans l'alésage. Effacer ensuite la mémoire des défauts.