



PEUGEOT

type 106, du 01/1997-au 12/1998

type 306, du 01/1996-au 12/1998

type 406, du 01/1995-au 12/1998

Le témoin d'airbag s'allume

Problème :

Le témoin d'airbag s'allume.

Cause :

Un mauvais contact entre les connecteurs multiples dans le faisceau des prétensionneurs peut être en cause. Ceux-ci se trouvent sous les sièges avant.

Résolution du problème :

Procéder comme suit :

- Débrancher les connecteurs du faisceau des prétensionneurs.
- Dénuder les extrémités de câbles.
- Raccorder les extrémités de câbles à l'aide de manchons de soudage CWT (référence Hella 8KW 744 888-003).
- Enrouler le faisceau de ruban isolant et le fixer avec des attaches.
- Effacer la mémoire des défauts.