### Info Véhicule



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt

15 février 2005

1 1

# PORSCHE Cayenne S + Cayenne Turbo du 01/10/2002 au 19/07/2003

## Défaillance des systèmes électroniques

### Problème:

Défaillance de différents systèmes électroniques.

### Cause:

Un endommagement du système de câblage peut être en cause. Un ressort du frein de stationnement au pied peut, dans certaines conditions, entrer en contact avec le faisceau de câbles et endommager celui-ci. Dans ce cas, les systèmes suivants peuvent être l'objet de dysfonctionnements :

- lève-vitres électriques
- éclairage du poste de conduite
- rétroviseurs extérieurs électriques
- éclairage de l'habitacle

### Résolution du problème :

Le cas échéant, réparer le faisceau de câbles dans les règles de l'art.

S'agissant de ce problème, il existe et il existait une action Entretien du constructeur. Toutefois, comme il est impossible de partir du principe que tous les détenteurs de véhicule y ont participé, il est nécessaire, dans le cas d'une réclamation, de prendre contact avec le constructeur.

# Véhicule

