



RENAULT Kangoo **tous modèles avec moteur diesel**

Manque de puissance du moteur, le voyant moteur est allumé.

Problème :

Manque de puissance du moteur et allumage du voyant moteur.

Cause :

L'oxydation du débitmètre d'air peut être en cause. L'oxydation du débitmètre d'air est due à une infiltration d'eau. Le défaut "débitmètre d'air" est enregistré dans la mémoire des défauts.

En raison d'un manque d'étanchéité au niveau du garnissage plastique (composé de deux parties) dans le passage de roue, de l'eau pénètre dans la zone d'aspiration du filtre à air. Ceci provoque l'oxydation du débitmètre d'air.

Résolution du problème :

Pour garantir l'étanchéité, fixer le garnissage plastique dans la zone supérieure afin d'éviter toute infiltration d'eau.

Le cas échéant, remplacer le débitmètre d'air. Les pièces de rechange nécessaires figurent dans le catalogue Electronique de Hella.