Info Véhicule



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt

19 février 2007

RENAULT Twingo (X06) à partir de 09.1998

Le voyant airbag s'allume

Problème et cause:


En cas de réclamation en raison du défaut ci-dessus, le calculateur airbag peut être en cause. La sensibilité du calculateur aux influences électromagnétiques peut provoquer ce défaut.

Résolution du problème:

Demander tout d'abord au client s'il utilisait un téléphone portable dans sa voiture lorsque le voyant s'est allumé. Si tel est le cas, vérifier la référence du calculateur airbag. Cela peut être fait à laide d'un outil de diagnostic. Si les références ci-après sont indiquées:

82 00 018 833 82 00 018 835 82 00 111 668

entourer le connecteur du calculateur airbag d'un ruban adhésif cuivre. Se procurer cet élément auprès du constructeur du véhicule. Le calculateur est situé sous l'habillage de la console centrale (devant le levier de vitesses).







Info Véhicule



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt 19 février 2007 2-2

