



SAAB 9-3

Endommagement des câbles des capteurs de collision latérale.

Problème :

Les câbles des capteurs de collision latérale montés dans les portes sont endommagés.

Conséquence :

Le système de protection airbag tombe en panne.

Résolution du problème :

Procéder comme suit :

- Déposer la garniture de porte et la feuille anti-condensation.
- Vérifier si le faisceau de câbles est endommagé. Si c'est le cas, le remplacer. Maintenir le nouveau faisceau par un clip additionnel pour éviter qu'il ne soit de nouveau endommagé (voir figure).
- Même si le faisceau de câble n'est pas endommagé, également prévoir un clip supplémentaire pour bien le fixer (voir figure).
- Reposer la feuille anti-condensation et la garniture de porte.
IMPORTANT : Veiller à reposer correctement la feuille anti-condensation pour éviter que de l'eau ne pénètre dans l'habitacle.
- Effacer la mémoire des défauts.

Remarque : En cas de réclamation, contrôler les câbles sur les deux côtés (conducteur et passager).

