



SAAB 9-3 **Tous les modèles avec moteur** **essence**

1998 jusqu'à VIN W2061707

1999 jusqu'à VIN X2005838

Le moteur manque de puissance

Problème et cause:

En cas de réclamation en raison du défaut ci-dessus, des tuyaux de raccordement mal posés au niveau du **filtre à charbon actif** peuvent être en cause. De plus, nous pouvons constater:

- des vibrations pendant la phase d'accélération
- un calage du moteur
- un mauvais démarrage du moteur

Par ailleurs, le code défaut P0172 (mélange trop gras, rangée de cylindres 1) peut être enregistré.

A cause d'un mauvais montage les tuyaux peuvent être pliés et le débit ne se fait plus correctement.

Résolution du problème:

Dans ce cas, contrôler la position du tuyau du système de filtre à charbon actif, le repositionner le cas échéant ou le remplacer.

