



SAAB 9-3

Verrouillage et déverrouillage automatique des portes du véhicule, démarrage impossible du moteur.

Problème :

Verrouillage et déverrouillage automatique des portes du véhicule, impossibilité de démarrer le moteur.

Cause :

Un câble endommagé peut être en cause. Ce câble est rattaché au microrupteur de la poignée de porte AV (voir schéma). Le câble peut être coincé entre la poignée et les étriers de fixation. L'endommagement du câble provoque ensuite des défauts dans la condamnation centralisée et l'alarme.

Résolution du problème :

Démonter la poignée de porte et contrôler l'état du câble du microrupteur. Si le câble est endommagé, remplacer la poignée complète avec le microrupteur.

