



## **SKODA Fabia Code moteur AUB de 2000 à 2004**

### **A-coups à l'accélération aux alentours de 1800 tr/min**

#### **Problème :**

Si le problème ci-dessus fait l'objet d'une réclamation et même en cas d'à-coups répétés lors d'une plus forte accélération, il est inutile d'interroger la mémoire des défauts, car aucun code défaut n'y est enregistré.

#### **Cause :**

Une bobine d'allumage défectueuse peut être en cause.

#### **Résolution du problème :**

Vérification uniquement possible avec un oscilloscope. Dans ce cas, le remplacement de la bobine défectueuse annulera le défaut.