



SUZUKI Grand Vitara 2.0 I 2000 à 2006

Le voyant moteur s'allume

Problème :

Le voyant moteur s'allume.

Cause :

La vanne EGR peut être en cause. Le code défaut "P0400 □
Système EGR - Dysfonctionnement quantité de gaz
d'échappement de recyclage" peut également être enregistré
dans la mémoire des défauts. En raison de dépôts, la
régulation de la vanne peut être limitée, ce qui conduit au
problème ci-dessus.

Résolution du problème :

Procéder comme suit :

- Déposer la vanne EGR.
- A l'aide d'un chiffon adapté et d'un solvant (par exemple éther de pétrole), nettoyer le raccord de conduite sur le collecteur d'échappement et sur la vanne EGR, de manière à ce qu'il n'y ait plus de dépôts.
- Remonter ensuite la vanne EGR.
- Effacer la mémoire des défauts.