



## **TOYOTA** **Corolla (E11)** **avec moteur 1.4 I (4ZZ FE)**

### **Allumage du voyant moteur**

#### **Problème :**

Le voyant moteur s'allume et les codes défaut P1346 et/ou P1349 sont enregistrés dans la mémoire des défauts du calculateur moteur.

#### **Cause :**

Un dysfonctionnement du réglage d'arbre à cames variable peut être en cause. Le code défaut P1346 signifie "Dysfonctionnement capteur de course de soupape" et le code défaut P1349 "Dysfonctionnement commande des soupapes". Une pression d'huile incorrecte peut également être en cause.

#### **Résolution du problème :**

Avant toute recherche de défauts onéreuse, changer l'huile moteur et le filtre à huile et faire le plein d'huile moteur spécifique selon la quantité prescrite. Pour les moteurs fortement encrassés, procéder à un rinçage du circuit d'huile.