



VOLVO C 70 1997 à 2005

Fonctionnement incorrect du moteur

Problème :

Fonctionnement incorrect du moteur.

Cause :

Des résidus dans le boîtier de papillon peuvent être en cause. Ces résidus empêchent la fermeture correcte du papillon et entraînent un fonctionnement irrégulier du moteur.

Résolution du problème :

Procéder comme suit :

- déposer le boîtier de papillon ;
- enlever les résidus/dépôts sur la paroi intérieure à l'aide d'un nettoyeur adapté ; veiller à ce que tous les résidus soient intégralement éliminés ; appliquer ensuite de l'air comprimé sur le boîtier ;
- après le nettoyage, actionner manuellement le papillon jusqu'en butée environ 5 fois, pour contrôler son bon fonctionnement ;
- remonter ensuite le boîtier de papillon ;
- effectuer un essai sur route pour tester le comportement routier.