



VW

New Beetle

Baujahr: 05.2005 bis 10.2005

Le moteur ne démarre pas / Anti-démarrage activé / Dysfonctionnement du combiné

Dans ce type de véhicule, un condenseur défectueux dans le combiné peut entraîner le "blocage" du dispositif anti-démarrage à basse température. Le véhicule ne démarre plus.

Pour résoudre ce problème, le constructeur a lancé une campagne entretien en direct auprès des détenteurs de ces véhicules. Les combinés ont été contrôlés et le cas échéant remplacés. On peut toutefois penser qu'il subsiste des véhicules en circulation qui pour diverses raisons n'ont pas bénéficié de cette campagne entretien. Veuillez prendre cet état de fait en considération lors d'éventuelles réclamations concernant le démarrage du véhicule.

Info Véhicule