



## VW Golf 4 + Passat 3B

### Dysfonctionnement du compteur de vitesse et du totalisateur kilométrique

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, il est possible que la distance en kilomètres ainsi que la vitesse ne soient plus affichées au tableau de bord suite à une panne de logiciel.

Les tableaux de bord Bosch suivants peuvent être affectés :

Golf : tableau de bord avec compte-tours

Numéro de version : V14 à V20

Golf : tableau de bord avec afficheur multifonction

Numéro de version : V14 à V19

Passat : tableau de bord numéro de version jusqu'à V13

Le capteur de vitesse n'étant pas la cause de ce genre de problème, seul le remplacement du combiné d'instruments peut le corriger.

Remarque : le numéro de version du tableau de bord est indiqué par l'outil de diagnostic.

