



VW

Golf 3, Passat 35i (3A) avec alarme antivol

Le moteur ne démarre pas / cale

Problème :

Le moteur peut soudainement caler durant le trajet et ne pas redémarrer. De la même manière, il est possible que le moteur ne redémarre pas après avoir été coupé. Malgré le contact mis, les voyants du tableau de bord ne s'allument pas. Après une brève période d'attente, il se peut que le moteur redémarre et tourne à nouveau pendant un certain laps de temps.

Cause :

Un calculateur défectueux de l'alarme antivol est souvent en cause. Il se trouve dans l'espace pieds du conducteur. En démontant le calculateur, il est possible d'observer des points de brasage défectueux ou des pistes conductrices fondues sur la platine.

Résolution du problème :

Les points de brasage défaits par les vibrations peuvent être à nouveau brasés sans problème.

Si les pistes conductrices sont fondues, remplacer le calculateur et contrôler le câblage.

Nota : Le critère indiquant que le véhicule est équipé d'une alarme antivol est la diode se trouvant à côté du bouton de condamnation de la porte conducteur.

