



VW Passat **types : 3A2, 3A5 (35i)**

Le voyant ABS est allumé en permanence

Problème :

Le voyant ABS (figure 1) est allumé en permanence après le démarrage du moteur.

Cause :

Un relais défectueux du circuit d'alimentation du système ABS peut être en cause.

Résolution du problème :

Procéder comme suit pour chercher l'origine du défaut :

- Lire la mémoire des défauts du calculateur ABS (souvent un défaut relatif à l'alimentation y a été enregistré).
- Contrôler le fusible du système ABS.
- Contrôler le relais d'alimentation en tension du système ABS ainsi que le fusible supplémentaire (figure 2) à l'aide du schéma électrique. Le relais se trouve sur un support séparé derrière la boîte à fusibles. Déclipser la boîte à fusibles pour accéder à ce relais. Pour la motorisation "ADZ" avec système ABS "Teves MK IV" le relais porte le numéro d'identification 79.
 - Remplacer le relais défectueux et effacer la mémoire des défauts.
 - Remonter la boîte à fusibles.
 - Effectuer un contrôle fonctionnel.



Figure 1



Figure 2