



VW Passat **type : 3B2 / 3B5** **jusqu'à mars 1998**

Le voyant de température de liquide de refroidissement clignote

Problème :

Le voyant de température de liquide de refroidissement clignote bien qu'il y ait suffisamment de liquide de refroidissement dans le vase d'expansion.

Cause :

Un dépôt sur les doigts du capteur de niveau de liquide de refroidissement peut être en cause. Le dépôt sur les doigts du capteur conduit à des erreurs de mesure. Le capteur se trouve au-dessous du vase d'expansion (photo) et ne peut pas être remplacé séparément.

Résolution du problème :

Essayer d'éliminer le dépôt sur les doigts du capteur en rinçant le vase d'expansion. Sinon, remplacer le vase d'expansion. Depuis mars 1998, les vases d'expansion sont montés en usine avec un capteur modifié.

