



VW Passat (3B) 1997 à 2001

Le témoin d'airbag s'allume

Problème :

Le témoin d'airbag s'allume.

Cause :

L'endommagement des câbles du système airbag / prétensionneur peut être en cause. Dans la zone de réglage des sièges, il se peut que des points de frottement apparaissent sur le faisceau de câbles du système airbag / prétensionneur. Les zones de câbles "nues" peuvent provoquer un court-circuit à la masse, qui est également enregistré comme code défaut.

Résolution du problème :

Procéder comme suit :

- Brancher un dispositif d'essai de diagnostic sur le véhicule.
- Regarder si le défaut est toujours présent, par exemple avec le point de menu "Lecture des blocs de valeurs de mesure". Le défaut peut être généré en faisant trembler le siège, en le chargeant ou en actionnant le réglage.
- Détecter les points endommagés des câbles et les envelopper de ruban isolant.
- Effacer la mémoire des défauts.