



VW

Passat

Année modèle 2004 et 2005

1,6 et 2,0 FSI

Moteur - dysfonctionnements

Calculateur moteur /

Dysfonctionnements

Dans les véhicules à motorisation FSI, il est possible que de l'eau pénètre dans le calculateur moteur en raison d'une étanchéité inadéquate. Les dysfonctionnements du calculateur moteur qui en résultent peuvent entraîner une défaillance complète (panne du véhicule). Les appareils affectés doivent être contrôlés et éventuellement remplacés.

Le constructeur automobile a déjà reconnu ce problème. Dans le cadre d'une opération de service, les véhicules sont contrôlés et éventuellement le calculateur moteur remplacé.

Il faut toutefois partir du principe que tous les véhicules n'ont pas été, pour diverses raisons, contrôlés et/ou modifiés. Merci de bien vouloir tenir compte de cette Info Véhicule dans le cadre de réclamations relatives au calculateur moteur / aux dysfonctionnements.