



VW **Polo (Typ 6N2)**

L'éclairage du lecteur CD clignote

Problème :

L'éclairage du lecteur CD commence à clignoter lors de certains réglages de l'éclairage du combiné.

Résolution du problème :

Un défaut logiciel dans le lecteur CD peut être en cause. Si le défaut survient et que seul l'éclairage du lecteur CD est concerné, un défaut dans le réglage de l'éclairage du combiné peut quasiment être exclu.

Résolution du problème :

Remplacer le lecteur CD.