



AUDI A4 avec lave-projecteurs à partir du 11/2000

Lave-projecteurs non étanche

Problème :

Le lave-projecteurs n'est pas étanche.

Cause :

Plusieurs causes possibles :

- Vérin interne au niveau du joint non étanche.
- Vérin non étanche au niveau du raccord tuyau.
- Raccords tuyaux flexibles non étanches.
- Raccordement (raccord rapide) pompe (lave-projecteurs) non étanche.
- Support de gicleur gelé.

Résolution du problème :

Procéder comme suit :

- Contrôler si de l'eau s'écoule directement au niveau du vérin. Si oui, remplacer le vérin.
- Si des défauts d'étanchéité apparaissent au niveau du raccord tuyau du vérin, contrôler l'état du joint torique et le remplacer, le cas échéant. L'ancien joint est bleu, les joints améliorés sont noirs.
- Si de l'eau s'écoule au niveau des pièces de liaison entre les tuyaux flexibles, mettre des colliers de serrage aux extrémités.
- Contrôler l'étanchéité du raccord rapide et le remplacer le cas échéant.
- Graisser un peu le support de gicleur.