



## **AUDI**

### **A6 (4B...)**

## **Tous modèles sans projecteur xénon**

### **Le témoin de régulation de portée lumineuse s'allume**

#### **Problème :**

Le témoin de régulation de portée lumineuse s'allume sur les véhicules sans projecteur au xénon. Le témoin est normalement monté en série dans tous les combinés de ce modèle de véhicule. Il n'est toutefois connecté que sur les véhicules avec projecteurs au xénon.

#### **Cause :**

Un mauvais montage dans le combiné peut être en cause.

#### **Résolution du problème :**

Câbler la broche 32 du connecteur vert du combiné avec la borne 15. Le témoin de régulation de portée lumineuse est ainsi coupé de façon durable.