



## **BMW E39** **jusqu'au 03/1996**

### **Les feux de stop restent allumés**

**Problème :**

Les feux de stop restent allumés pendant environ 3 minutes après avoir coupé le contact.

**Cause :**

Le module du témoin de lampes (LCM) ne détecte pas la coupure de contact (borne « R », position 1 de la clé de contact).

**Résolution du problème :**

Recoder le module LCM.