



BMW Série (E46) Tous les véhicules avec projecteurs antibrouillard

Les projecteurs antibrouillard éclairent mal

Problème :

Mauvais éclairage des projecteurs antibrouillard

Cause :

Des réflecteurs corrodés peuvent être en cause suite à une condensation importante et durable à l'intérieur des antibrouillards (fig. 1). Conséquence : réduction considérable du rendement lumineux

Résolution du problème :

Remplacer le ou les projecteurs antibrouillard. Les projecteurs antibrouillard Hella Micro DE (réf. 1NL 008 090-031) peuvent être également montés à la place des antibrouillards d'origine. Les antibrouillards Hella s'adaptent parfaitement aux ouvertures prévues pour les projecteurs d'origine (fig. 2).



Fig. 1



Fig. 2