



## **FIAT Stilo** **Tous modèles**

### **Infiltration d'eau dans les projecteurs**

#### **Problème :**

La condensation se forme dans les projecteurs.

#### **Cause :**

Cela est dû à une infiltration d'eau dans les projecteurs.

#### **Résolution du problème :**

Il n'est pas nécessaire de remplacer le (les) projecteur(s) complet(s). Seul le cache arrière doit être remplacé par un nouveau modèle modifié.

Si seulement un projecteur est concerné par ce problème, il est cependant fortement conseillé d'effectuer la modification sur les deux projecteurs.



Cache du projecteur droit