



## **FORD Focus** **Tous les modèles de 1999 à 2001**

**Le commutateur de clignotant ne revient pas automatiquement à sa position initiale.**

**Problème:**

Le commutateur de clignotant ne revient pas automatiquement à sa position initiale.

**Cause:**

Une came de retour cassée au niveau du ressort à volute de l'airbag peut être en cause.

**Résolution du problème:**

Remplacer le ressort à volute et poser ensuite une entretoise.