



FORD Transit modèle 2000 avec projecteurs antibrouillard

De l'eau pénètre dans les projecteurs antibrouillard.

Problème :

De l'eau ou de l'humidité pénètre dans les projecteurs antibrouillard après avoir roulé dans des flaques d'eau.

Cause :

Le problème peut être lié à l'absence d'un trou d'évacuation dans le capot de protection situé au dos du projecteur antibrouillard.

Résolution du problème :

Remplacer le capot de protection existant par un capot comportant un trou de vidange pour permettre l'évacuation de l'eau ou de l'humidité qui aurait pu pénétré à l'intérieur du projecteur antibrouillard.