



INFO VÉHICULE

Fiat Panda (ZFA 169) tous les moteurs Année modèle : à compter de 2004

Les feux de croisement ne fonctionnent pas

Une panne des feux de croisement est possible dans le cas du véhicule susmentionné.

Le remplacement des agents lumineux et la vérification des fusibles F12 / F13 des feux de croisement n'ont pas résolu le problème.

Concernant cette série, une surchauffe des contacts suivie de l'incandescence de ces derniers dans la boîte à fusibles est possible si les feux de croisement sont allumés en permanence.

Pour évaluer les contacts, retirer le connecteur inférieur gris dans la boîte à fusibles (à proximité du connecteur OBD dans le plancher côté conducteur). Il s'agit des broches 7 (câble gris/noir) et 8 (câble gris)

Le constructeur automobile s'est déjà attaqué à ce problème. Un kit de connecteurs renforcés avec la référence 71745167 est disponible auprès du constructeur automobile pour les feux de croisement.