

INFO VÉHICULE



HONDA

Jazz II (GD)

Année de fabrication : 2002 – 2008

Les projecteurs tombent en panne

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, des problèmes de contact peuvent provoquer un dysfonctionnement des projecteurs.

Le revêtement des broches électriques (liaison entre le commutateur d'éclairage et la fiche du câble) peut s'user avec le temps. Ceci entraîne des problèmes de contact considérables (résistance de contact/fusion des contacts) et, le cas échéant, une panne de l'éclairage.

Pour y remédier, vérifier la fiche et le câble et les remplacer/réparer si nécessaire; Vérifier également le bon fonctionnement et l'état du commutateur.