



MERCEDES

type : 170, 202, 208, 210

Les projecteurs antibrouillard ne fonctionnent pas

Problème :

Dysfonctionnement des projecteurs antibrouillard.

Cause :

Un mauvais contact au niveau de la connexion à la masse du connecteur enfichable de la lampe H1 peut être en cause et éventuellement carbonisé les éléments de contact de ce dernier. Il arrive alors souvent que les projecteurs antibrouillard tombent en panne.

Résolution du problème :

Dans ces cas, Mercedes propose un câble de réparation spécial avec connecteur enfichable pour remplacer celui carbonisé. Le raccordement se fait par brasage en utilisant un manchon de raccordement à braser (par ex. manchons CWT Hella).

Recommandation :

Profiter de l'opération pour également remplacer la lampe. Se reporter au catalogue Eclairage/Signalisation Hella pour consulter les divers modèles de lampes H1.