



MERCEDES-BENZ

Classe C (W203, W215)

WDB203.### #A, à partir de 254312

WDB203.### #A, à partir de 191414

ADB203.### #R, à partir de 042818

WDB215.### #A, à partir de 022581

Projecteurs antibrouillard humides

Problème et cause :

En cas de réclamation en raison du problème ci-dessus, celui-ci peut être dû à une ventilation insuffisante du projecteur. La première génération des projecteurs était dotée seulement d'une ouverture de ventilation. Sur des trajets assez longs, sous la pluie, ou bien en cas de forte humidité de l'air (saisons froides), il se forme, dans les projecteurs, une quantité de condensation excessivement importante. Cela se manifeste par de la buée sur la face intérieure de la vitre de protection. Dans des conditions normales, cette condensation disparaît une fois que les projecteurs sont allumés, mais réapparaît au bout d'un certain temps. Mais si la condensation est si forte qu'il se forme des gouttelettes et que la condensation s'accumule en bas, dans le projecteur, il faut considérer, dans ce cas, qu'il s'agit d'une ventilation insuffisante.

Résolution du problème :

En conséquence de quoi, il faut monter un projecteur modifié, ayant deux ouvertures de ventilation.