



## **OPEL Vectra B**

### **Le témoin ABS s'allume, code défaut dans le calculateur.**

#### **Problème :**

Allumage du témoin ABS. Et sauvegarde du code défaut 37 (circuit du contacteur des feux stop) dans le calculateur ABS.

#### **Cause :**

Une mauvaise masse des feux stop ou une douille de lampe oxydée peut être en cause.

#### **Résolution du problème :**

- Contrôler les douilles de lampes
- Mesurer la chute de tension sur le câble de masse reliant les feux stop à la masse de la carrosserie, avec les feux de stop activés
- Remplacer les douilles de lampes oxydées
- Réparer toute mauvaise mise à la masse
- Effacer le code défaut dans le calculateur ABS

