



# INFO VÉHICULE

---

**Peugeot**

**307, 308, Expert**

**Année de fabrication : 11.2006 - 12.2008**

## **Panne de l'éclairage**

Bien qu'allumé, l'éclairage peut tomber en panne sur les véhicules sus-mentionnés.

L'éclairage reste éteint car l'actionnement du commutateur n'est pas reconnu par le calculateur.

Pour résoudre le problème, une mise à jour du logiciel est effectuée par un atelier agréé.

Le constructeur a déjà pris le problème en compte sous la forme d'une campagne de rappel. Cependant, il faut partir du principe que pour différentes raisons tous les véhicules n'ont pas été retouchés.