



RENAULT Mégane II et Scénic I **Uniquement véhicules sans** **lave-projecteurs**

Allumage du témoin de lave- projecteurs

Problème :

Le témoin de lave-projecteurs s'allume.

Cause :

De l'eau s'infiltrant dans un connecteur peut être en cause. Le témoin signalant le niveau minimum de liquide de lave-glace pour le lave-projecteurs s'allume alors que le véhicule n'est pas équipé de système de lave-projecteurs. Ce témoin est cependant intégré dans le tableau de bord et opérationnel (voir fig. 1, cercle rouge en haut à droite). Le connecteur pour le détecteur de niveau d'eau de lavage se trouve au-dessus du passage de roue avant gauche. Faute de protection, de l'eau peut s'infiltrer dans le connecteur et le corroder.

Résolution du problème :

Procéder comme suit :

- Retirer l'habillage de l'âme tôle à l'avant côté gauche
- Contrôler l'état du connecteur 739 (fig. 2)
- En cas de faible corrosion, nettoyer le connecteur puis l'enrubanner avec un ruban isolant
- En cas de forte corrosion, sectionner le connecteur et isoler chaque extrémité de câble. Ensuite fixer les deux câbles au faisceau de câbles principal à l'aide d'un attache-câbles
- Reposer les pièces démontées dans le sens inverse de la dépose.



Fig. 1




Fig. 2