



RENAULT Espace IV **Tous les véhicules avec système lave-** **projecteurs**

Dysfonctionnement du système de **lave-projecteurs**

Problème :

Le lave-projecteurs est en panne.

Cause :

Un blocage des gicleurs télescopiques peut être en cause.
Cette défaillance peut se produire piston sorti ou rentré.

Résolution du problème :

Remplacer les pistons télescopiques en procédant comme suit :

- Retirer les capuchons recouvrant les gicleurs
- Desserrer les clips maintenant les gicleurs et les retirer des pistons télescopiques
- Démonter la jupe avant
- Contrôler si des rondelles sont montées aux points de fixation situés entre les pistons du lave-projecteurs et l'amortisseur de chocs
- Si il n'y a pas de rondelles, le constructeur propose un sachet comportant les rondelles appropriées
- Détacher les raccords des tuyaux à eau des pistons télescopiques, puis retirer les tuyaux
- Démonter les anciens pistons télescopiques. Monter les nouveaux pistons et les rondelles



- Reposer les pièces dans le sens inverse de la dépose.
- Faire un essai de fonction en actionnant plusieurs fois le lave-projecteurs