



VW Golf III Cabrio et Golf IV

Projecteurs embués

Problème :
Projecteurs embués.

Cause :
Les trous d'aération et/ou des joints endommagés du capuchon du projecteur peuvent être en cause. Une circulation d'air dans le projecteur doit être garantie par des données physiques. Celle-ci est obtenue grâce aux trous d'aération sur le projecteur. Cependant, lors des périodes froides / humides de l'année, l'importante humidité de l'air dans les projecteurs peut provoquer de la condensation sur les glaces. Normalement, cette buée disparaît après quelques instants, avec les feux de croisement allumés. Mais si l'humidité de l'air est trop élevée, la buée se condense en gouttes d'eau.

Résolution du problème :

Améliorer la circulation de l'air dans le projecteur et enlever les filtres à poussière dans les trous d'aération. Depuis mai 1998, il n'y a toutefois plus d'éléments filtrants montés.

Procéder comme suit :

- Contrôler l'absence d'endommagements sur le joint du capuchon.
- Enlever les caches d'aération (voir figure).
- Enlever les éléments filtrants à l'aide d'un tournevis ou d'un fil.
- Remonter les caches d'aération.

