



Alfa Romeo 147 tutti i modelli

Indicatore livello carburante errato

Se il veicolo viene fornito con accensione inserita, può accadere che l'indicatore del livello del carburante dia una indicazione errata del contenuto reale nel serbatoio.

Questa disfunzione potrebbe interessare il trasduttore del livello carburante

Non si tratta di un difetto tecnico che rende necessaria la sostituzione dei componenti.

Questa nota non è riportata nel manuale del veicolo ma viene aggiunta dal costruttore.

Se si verifica il problema in oggetto è bene avvisare il cliente di questa particolarità ed eventualmente consigliare di effettuare il rifornimento del veicolo solo con accensione disinserita.