



Audi A4 **data di costruzione dal 1994 al 2001**

Malfunctionamento della serratura del portellone

Se viene segnalato questo problema, una possibile causa è la guarnizione in schiuma del pulsante di sbloccaggio del portellone.

Dato che la guarnizione in schiuma non è sufficientemente a tenuta, l'acqua penetra all'interno del passaggio dei cavi del pulsante e causa corrosione sui contatti del pulsante.

Le conseguenze derivanti sono disfunzioni come, ad esempio, uno sbloccaggio automatico del portellone o la mancata apertura del portellone mediante l'apposito pulsante.

In questo caso incollare sulla guarnizione già presente una guarnizione supplementare, che può essere richiesta al costruttore.

In questo modo si aumenta la tenuta.

E' comunque consigliabile controllare i contatti del pulsante.

Se i contatti sono corrosi, è necessario sostituirli.

È consigliato l'uso delle giunzioni a saldare CWT (codice Hella: 8KW 744 888-003).

Anche in questo caso il costruttore offre un kit di riparazione.

Sostituire inoltre le 4 gommaspugna dell'impugnatura a listello.

Al termine dell'intervento, controllare che il pulsante funzioni correttamente.