



Audi

A6 (4B / C5)

Motore: diesel 2,5 TDI

Anni di costruzione: 1997 - 2005

La ventola del radiatore funziona ininterrottamente Batteria scarica

Nei veicoli sopra citati è possibile che la ventola del radiatore non si spenga al termine del tempo di funzionamento supplementare massimo di 12 minuti. La batteria si scarica e non è più possibile accendere il veicolo.

Spesso l'anomalia dipende dall'ingresso di acqua nel relè del dispositivo di comando del motore o da un cavo danneggiato in corrispondenza del morsetto 87 nella scatola dei fusibili del vano motore.

Per rimediare è necessario eliminare la causa dell'ingresso dell'acqua e controllare/eventualmente sostituire il relè del dispositivo di comando del motore. Inoltre è indispensabile controllare ed eventualmente riparare il cablaggio (morsetto 87) nella scatola dei fusibili / relè.