



BMW E36 Tutti i veicoli dall'inizio della produzione

Guasto del motorino di avviamento

Se su questi veicoli si riscontra che il motorino di avviamento non funziona, è possibile che il blocco d'accensione elettromagnetico sia difettoso.

Un blocco d'accensione elettromagnetico difettoso, dopo la fase d'avviamento, si blocca, danneggiando in questo modo irrimediabilmente anche il motorino di avviamento.

Per ripristinare l'inconveniente è indispensabile sostituire tutto il gruppo costituito dal blocco d'accensione ed il motorino di avviamento.