



## **Chrysler PT Cruiser** **Anno di costruzione prima di 04/2000**

### **Rumori dalle portiere anteriori a destra e/o a sinistra.**

Se su questi veicoli vengono segnalati ronzii o rumori provenienti dalle portiere anteriori di destra e/o di sinistra, una possibile causa è il foglio di protezione dall'acqua che tocca l'altoparlante. Per verificare il reclamo del cliente, è necessario accendere la radio e regolarla su volume medio. Con il regolatore di Balance comandare singolarmente gli altoparlanti per poter localizzare al meglio il rumore. Se si sente un ronzio o un rombo, è necessario rimuovere la causa, ossia sostituire il foglio di protezione dall'acqua.

A tal fine procedere come segue:

- smontare il rivestimento porta dalla portiera anteriore,
- smontare l'altoparlante,
- rimuovere il vecchio foglio di protezione dall'acqua e sostituirlo con uno nuovo,
- rimontare l'altoparlante e il rivestimento porta,
- controllare il funzionamento e fare attenzione ai rumori,
- se necessario ripetere i lavori sull'altra portiera.