



Fiat Ducato

***Data di costruzione da 04.2002 a
08.2006***

***Tutti i veicoli con cambio automatico
N° di produzione: da 7000007,
7000039, 7002182, 7003206, 7003237,
7006227, 7006888, 7009660, 7009672***

Problemi con il cambio automatico/difficoltà nella selezione delle marce

Se viene segnalato questo problema, la causa potrebbe essere un connettore multipolare corroso. L'infiltrazione di acqua può provocare corrosione sui contatti del connettore multipolare della centralina del cambio.

In questo caso procedere come segue:

- Smontare il connettore dalla centralina del cambio (v. fig. 1).
- Verificare se i contatti sono corrosi e pulirli.
- Tirare indietro il passacavi protettivo staccandolo dal connettore (v. fig. 2).
- Servendosi di un sigillante adatto (ad es. silicone), sigillare la superficie posteriore del connettore (v. fig. 3).
- Lasciar asciugare o indurire la pasta sigillante.
- Rimontare le parti smontate nella sequenza contraria.




Fig.: 1




Fig.: 2




Fig.: 3

